



INFORME TÉCNICO	Código: F-GDI-5000-238,37-004
	Versión: 2.0
	Página 1 de 4

1. **FECHA:** JUNIO 7 DE 2022

2. **OBJETIVO GENERAL:**

El siguiente documento tiene como finalidad emitir concepto técnico sobre posible intervención al talud que se encuentra en la calle 96 en el barrio Conquistadores

3. **LOCALIZACIÓN :**



4. SITUACION EVIDENCIADA:

Personal adscrito a la secretaría de infraestructura realizó visita de inspección al barrio Conquistadores, ya que se encuentra en formulación un proyecto para el mejoramiento y construcción de la malla vial de la calle 96 como se evidencia en la localización.

De acuerdo al concepto técnico de la oficina de planeación del municipio de Bucaramanga, se debe intervenir el talud, ya que el ancho de la vía no es constante y se debe cumplir con la normativa para la construcción de la malla vial.

Por lo anterior, con respecto a lo que se evidencia, se hace necesario realizar los estudios geotécnicos para evaluar las condiciones del talud, ya que sobre la corona se encuentra adyacente a una vía vehicular del barrio de constante tránsito.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




INFORME TÉCNICO

Código: F-GDI-5000-238,37-004

Versión: 2.0

Página 3 de 4



	INFORME TÉCNICO	Código: F-GDI-5000-238,37-004
		Versión: 2.0
		Página 4 de 4

6. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo que se evidenció, se requieren realizar los estudio getécnicos al talud para evaluar las condiciones para que sea intervenido y poder realizar la construcción de la malla vial de acuerdo al perfil vial, normas urbanísticas y obras complementarias.

Advertencia: En el presente diagnóstico las conclusiones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado de forma ocular; por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance

Atentamente,


Ing. MARIA LUCIA HIGUERA PINÓ
CPS Secretaría de infraestructura