

Bucaramanga, 24 de mayo de 2023

## CONCEPTO TÉCNICO

### PROYECTO BARRIO MUTUALIDAD- COMUNA 3 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2022

Se realizó visita técnica por parte del equipo facilitador de Presupuestos Participativos al Barrio Mutualidad, Municipio de Bucaramanga, con el fin de revisar el Proyecto aprobado en el Ejercicio de Acuerdo de Comuna o Corregimiento presentado mediante la Estrategia General de Presupuestos Participativos, solicitado por el Comité Técnico de Presupuestos Participativos, emitiendo las siguientes observaciones:

#### 1.OBJETIVO GENERAL

- Mejoramiento de peatonales en algunos sectores del Barrio Mutualidad, Municipio de Bucaramanga


#### 2.LOCALIZACIÓN

- **Mejoramiento de peatonales, ubicados así:**
  - ❖ Costado oriente de la Carrera 20 desde la Calle 11 hasta la Calle 12
  - ❖ Costado norte de la Calle 12 entre carrera 20 y carrera 21

Se debe tener en cuenta que en el momento de la visita se evidenciaron tramos cumpliendo con el MEPB, en buen estado, por lo cual se recomienda evaluar si dichos tramos deben ser intervenidos.

#### ➤ **Coordenadas Geográficas**

- ❖ **7°8'6.258" N**  
**-73°7'35.767" W**




### 3.DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

- Es importante tener en cuenta que el presente Documento se elabora de acuerdo a lo solicitado por el Comité técnico de Presupuestos Participativos, ya que el Proyecto principal como fue la construcción de reductores de velocidad en diferentes sectores del barrio Mutualidad, no fueron viabilizados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga


El equipo facilitador de Presupuestos Participativos, procede a realizar la visita del proyecto de respaldo presentado por la comunidad como es el MEJORAMIENTO DE LOS ANDENES en diferentes sectores del Barrio mutualidad.

- Se observó, unos tramos de la franja peatonal sobre la Calle 12 con gran deterioro, pues se evidencia a simple vista el material granular del concreto y en otras secciones fracturas del mismo, lo que no permite la libre y continua circulación del peatón.
- Así mismo, en el sector solicitado para mejoramiento hay un alto tránsito de estudiantes ya que es la entrada al Centro Piloto Simón Bolívar
- En el momento de la visita se evidenció el agua empozada en algunos tramos de andén como consecuencia del estado de los andenes existentes.
- Sin embargo, es de aclarar que los andenes existentes, no se encuentran cumpliendo con la Normatividad vigente en este caso el Manual de Espacio Público MEPB. El principal objetivo es garantizar la seguridad para el peatón en la utilización del espacio público, apoyada en adecuadas relaciones de este con el amoblamiento urbano, y el desplazamiento vehicular, los cuales hacen de esta la principal premisa que influye en la disposición de las franjas funcionales que lo componen.
- Es importante aplicar esta Normatividad vigente, ya que se realiza la selección de materiales adecuados que garantizan la estabilidad del usuario aún en circunstancias adversas de lluvia, y que los elementos se adaptan adecuadamente a la ergonomía. Por esto, la protección y separación del peatón de la circulación del tráfico vehicular es una de los criterios que han predominado para la definición y ubicación de las franjas constitutivas de los andenes y separadores.



#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

### BARRIO MUTUALIDAD



KAT



## 5.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se deberán cumplir los requisitos, parámetros y protocolos que indiquen las Normas, Leyes o Decretos Nacionales, Departamentales o Municipales que apliquen para la realización de las obras de infraestructura contenidos en el programa de Presupuestos Participativos del Municipio de Bucaramanga.

Es un Proyecto técnicamente viable, siempre y cuando se dé cumplimiento a:

- Los perfiles viales oficiales del sector establecidos en el POT, las especificaciones y materiales establecidos en el Manual para el Diseño y Construcción del Espacio Público de Bucaramanga, MEPB y demás Normas Vigentes, que se deban consultar en el momento del diseño y posterior ejecución.
- Es responsabilidad de la Secretaría Gestora Verificar que el proyecto cuente con los soportes técnicos según los requisitos mínimos que fija el sector en que se enmarque el proyecto a ser presentado ante el Banco Municipal de Programas y Proyectos de Inversión. Así como cumplir con las disposiciones señaladas por cada sector para el efecto, que como mínimo comprenderá:
  1. La verificación de que el proyecto hubiere cumplido con los requisitos para la formulación contenidos en los numerales 1 al 5 del artículo 2.2.6.3.5 del Decreto 1082 de 2015.
  2. Un análisis de coherencia, pertinencia y sostenibilidad del proyecto de inversión propuesto en el marco de la política sectorial.
  3. La priorización del proyecto de inversión en el marco de la planificación del sector, velando por la calidad de la información suministrada.

La Dependencia responsable de la ejecución de este proyecto, deberá cumplir todos los requisitos exigidos por parte del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BBPIM) y la normatividad legal vigente.

Atentamente:



**MARIA NIYCHTME HANI MARTINEZ**

Ingeniera Civil - UIS

Master en Medio Ambiente, Calidad y Auditoría

CPS 493 DE 2023. Secretaría de Planeación. Alcaldía de Bucaramanga.